

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
и.о директора МОУ СОШ № 62
Н.В. Терентьева
« 12 » октября 2023 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (здание детского сада)**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта : средняя общеобразовательная школа
1.2. Адрес объекта : РФ, Хабаровский край, 681000 город Комсомольск-на-Амуре, улица Сортировочная, дом № 4.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1077,2 кв.м
- часть здания - этажей (или на этаже), - кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5975,46 кв.м
1.4. Год постройки здания 1977, последнего капитального ремонта нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 01.06.2024 г, капитального нет
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу краткое наименование) некоммерческая бюджетная организация Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 62, МОУ СОШ № 62
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): РФ, Хабаровский край, 681000 город Комсомольск-на-Амуре, улица Сортировочная, дом № 7, корпус 2

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности-образование.
2.2. Виды оказания услуг- образовательное учреждение осуществляющее образовательную деятельность детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.
Дополнительная информация Основным предметом и целью деятельности «Учреждения» является образовательная деятельность по образовательным программам общего образования.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Автобус маршрут № 107,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 60 м
3.2.2 время движения (пешком) 5 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации до- ступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фо- то
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В		
3	Путь (пути) движения внутри зда- ния (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		
5	Санитарно-гигиенические помеще- ния	ДУ-И (С, Г, У)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		
7	Пути движения к объекту (от оста- новки транспорта)	ДПВ		

**Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструк-
туры:** объект доступен условно для слепых и глухих, по причине того, что информация для слепых (слабовидящих), глухих (слабослышащих) не соответствует требованиям, ДУ (С,Г).

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:


Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа(входов) в здание | на <u>2</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>2</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>4</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>1</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>1</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте МОУ СОШ № 62 на 9 л.Позтажные планы, паспорт БТИ МОУ СОШ № 62 на 12 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Члены комиссии:

Заместитель директора по АХР Баранова М.А. Заместитель директора по ВР Коркина М.Н. Главный бухгалтер  Даниель А.А.

Приложение 1
к Акту обследования к паспорту доступности от «12» октября 2023 г.

І Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 62,

Р Ф, Хабаровский край, 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Сортировочная, д.4

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		Фото №1	На входе на территорию не размещена информация о схеме движения инвалидов по территории; нет кнопки вызова	К,О	Разместить информацию.	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		Фото № 2,3	-----	-----	-----	
1.3	Лестница (наружная)	нет		Фото № 5	-----	-----	-----	
1.4	Пандус (наружный)	нет			отсутствуют			
1.5	Автостоянка и парковка	есть			Нет знаков парковка и автостоянка		Установить знак парковка и разметка	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Привести в соответствие			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участку)	ДУ			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению : территория, прилегающая к зданию доступна условно

I Результаты обследования:**2. Входа (входов) в здание**

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа №62,

РФ, Хабаровский край, 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Сортировочная, д.4

№ п/п	Наименование функциональ- но- планировоч- ного элемента	Наличие эле- мента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инва- лида (ка- тего-рия)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			Отсутствуют поручни, высота подступенка не соответствует нормам, краевые ступени не выделены цветом или фактурой, отсутствуют предупредительные тактильные полосы	К, О, С	Обустройство наружной лестницы в соответствии с нормами для инвалидов	Текущий ре- монт,
2.2	Пандус (наружный)	нет			отсутствуют	К, О, С	Установить устройство наружного пандуса	текущий ремонт
2.3	Входная площадка (перед две- рью)	есть			Входная площадка не соответствует открыванию полотна дверей наружу.	К, О	Привести в соответствие	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть			Дверь однопольная, ширина дверного проема 0,87м. Дверь закрывается без задержки в 3 секунды при открытии на 90 градусов Пороги у наружной двери превышают 0,014 м.	К, О	К-технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	-----
2.5	Тамбур	есть			Глубина тамбур - шлюзов 2,0х 1,19. Свободное пространство у двери со стороны защелки «к себе» 0,15 свободное пространство между дверями тамбура 0,30м	К, О	К-технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	-----
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть			Привести в соответствие	К, О, С		текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зо- ны	Состояние доступно- сти* (к пункту 3.4 Акта об- следования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследо- вания ОСИ
		№ на плане	№ фо- то	
Вход в здание	ДУ			Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем ;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избира-
тельно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно ча-
стично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное
решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: вход в здание- доступно условно; для К- техниче-
ские решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 62

РФ, Хабаровский край, 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Сортировочная, д.4

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		Фото № 7	Отсутствуют тактильные обозначения	С	Привести в соответствие	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	нет		Фото № 8	-----	-----	-----	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			-----	-----	-----	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			-----	-----	-----	
3.5	Дверь	есть			Порог у двери превышает 0,014 м.	О	Привести в соответствие	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		Фото № 9	Нет информации для МГН о схеме движения инвалидов по зданию; Маршрут не имеет ровной поверхности, не обозначен знаками; Высота порогов превышает 0,014 м	О, С	Привести в соответствие	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Привести в соответствие			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движе-	ДУ			Текущий ремонт

ния внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)				
--	--	--	--	--

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем ; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению : пути движения внутри здания доступно условно для О,С, Г,У,
Для К -технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания .

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 62,
Р Ф, Хабаровский край, 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Сортировочная, д.4

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Кабинет заведующего расположен на первом этаже, размер 2,85х4,00 Дверь однопольная, ширина дверного проема 0,80 м	О, С, Г, У	соответствует	Не требуются
4.2	Зальная форма обслуживания	-			Музыкальный зал расположен на первом этаже, размер 5,62х11,63 Дверь двупольная, ширина дверного проема 1,30 м	О, С, Г, У	соответствует	Не требуются
4.3	Прилавочная форма обслуживания	-			-----	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	-			-----	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	-			-----	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Привести в соответствие			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона обслуживания инвалидов	ДУ		-	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем ;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению : зона целевого назначения доступно условно (О, С, Г, У),
для К -технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания .

—

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению : не требуется

Приложение 4(III)
к Акту обследования к паспорту доступности от «12» октября 2023 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению :не требуются

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 62,
Р Ф, Хабаровский край, 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Сортировочная, д.4

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие эле- мента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объ- ектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для ин- валида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			У дверей туалетной комнаты отсутствуют специальные знаки, нет специально оборудо- ванного места для МГН	О,С, Г,У	Установить спе- циальные знаки, оборудовать по- ручни, заменить оборудование	текущий ремонт
5.2	Душевая/ ван- ная комната	есть			_____	_____	_____	—
5.3	Бытовая ком- ната (гарде- робная)	есть			-----	_____	_____	—
	ОБЩИЕ тре- бования к зоне				Привести в соответствие			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступ- ности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта об- следования ОСИ
		№ на плане	№ фо- то	
Санитарно- гигиеническое по- мещение	ДУ			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избира-
тельно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно ча-
стично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное
решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению Санитарно-гигиенические помещения доступно условно, для К -
технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 62,
Р Ф, Хабаровский край, 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Сортировочная, д.4

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	нет	-	Отсутствует	К,О,С, Г,У	Установить визуальные знаки доступности	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет	нет	-	Отсутствует	С, Г	Установить индукционную петлю, монитор с информацией	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет	нет	-	Отсутствует	С	Установить тактильные полосы	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Привести в соответствие			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД	-	-	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем ;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению : Системы информации на объекте недоступно, для К - технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Фото №1




Фото № 2



Фото № 3



Фото № 4



Фото № 5




Фото № 6



Фото № 7




Фото № 8




Фото № 9



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 416534327891003442290759540767602278017667815826

Владелец Терентьева Надежда Владимировна

Действителен с 25.08.2023 по 24.08.2024