

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
и.о. директора МОУ СОШ № 62
Н.В. Терентьева
«12» октября 2023 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта : средняя общеобразовательная школа
1.2. Адрес объекта : РФ, Хабаровский край, 681000 город Комсомольск-на-Амуре, улица Сортировочная, дом № 7, корпус 2
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 1863,2 кв.м
- часть здания - этажей (или на _____ этаже), - кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да,нет); 24358 кв.м
1.4. Год постройки здания 1979, последнего капитального ремонта нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 01.06.2024 г, капитального нет
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу краткое наименование) некоммерческая бюджетная организация Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 62, МОУ СОШ № 62
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): РФ, Хабаровский край, 681000 город Комсомольск-на-Амуре, улица Сортировочная, дом № 7, корпус 2

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация Основным предметом и целью деятельности «Учреждения» является образовательная деятельность по образовательным программам общего образования.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобус маршрут № 107,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 258 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет(перед входом на территорию (перед калиткой) школы вымощен тротуар, по пути следования к зданию от калитки до входа в здание школы частично отсутствует асфальт)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет(

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации до- ступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД(К),ДУ-И(О,С,Г,У)
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фо- то
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	-	
2	Вход (входы) в здание	ВНД(К),ДУ-И(О,С,Г,У)		
3	Путь (пути) движения внутри зда- ния (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД(К),ДУ		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ-И(О,С,Г,У)		
5	Санитарно-гигиенические помеще- ния	ВНД(К),ДУ-И(О,У,С,Г)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД-В		
7	Пути движения к объекту (от оста- новки транспорта)	ДЧ-И(О,Г,У,С) ВНД(К)		

**Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной ин-фраструктуры: Объект доступен условно для слепых, колясочников, по причине того, что система информации для слепых (слабовидящих), глухих (слабослышащих) отсутствует, для колясочников отсутствует пандус при входе в здание и помещения внутри учреждения не соответствует требованиям. ДЧ-И (О,С,Г,У); доступен частично избирательно для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с умственными отклонениями и другим маломобильным группам населения ДЧ-И (О,У).

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ с 2023 г до 2028 г

в рамках исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения, прилагаемому к паспорту доступности.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступен частично для всех категорий инвалидов

(Оценка результата исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); Управление образования город Комсомольска-на-Амуре

4.4.5. другое _____

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Хабаровского края: <http://www.zhit-vmeste.ru> нет

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа(входов) в здание | на <u>2</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>2</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>4</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>1</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>1</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте МОУ СОШ № 62 на 9 л.Поэтажные планы, паспорт БТИ МОУ СОШ № 62 на 12 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Члены комиссии:

Баранова
 Заместитель директора по АХР Баранова М.А.

Заместитель директора по ВР Коркина М.Н. М. Коркина

Главный бухгалтер Даниель Даниель А.А.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 62

РФ, Хабаровский край, 681000, город Комсомольск –на- Амуре, улица Сортировочная, дом № 7 корпус 2

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		№1	При входе на территорию не размещена информация о схеме передвижения по территории	К, О	Размещение информации	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		№2, №3, №4, №5	Пешеходная дорожка разноуровневая, местами отсутствует асфальт, разметок нет	К, С, О	Необходима полный ремонт пешеходной дорожки, установка соответствующих знаков и разметок	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет		-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет		-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	за территорией школы есть не благоустроенная стоянка	К, О	Оборудование парковки около территории школы, установить знаки и разметки	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне			-	Привести в соответствие	-	-	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования
		№ на плане	№ фото	

ны				дования ОСИ
Территории, прилегающей к зданию	ДУ	-	-	Текущий ремонт.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Территории, прилегающей к зданию– ДУ

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 62
РФ, Хабаровский край, 681000 город Комсомольск –на- Амуре, улица Сортировочная,
дом № 7 корпус 2

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	№6,	Отсутствуют поручни, высота ступени(0,10 м),краевые ступени не выделены цветом или фактурой, отсутствуют предупредительные тактильные полосы.	О,С	Привести в соответствие	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	№6	отсутствует	О	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	№6	Входная площадка (4,4*0,87) соответствует открыванию полотна входной двери наружу. Отсутствует нескользящее покрытие.	О	Привести в соответствие	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	-	№6,№10	Порог наружной двери не превышает 0,014м, дверь сама не закрывается.Входная дверь соответствует параметрам (1,24 * 2,1м) Дверь в тамбур (0,8*2,1)	К, О	Установить доводчики закрытия дверей.	К - технические решения невозможны, Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть	-	-	I – тамбур(параметры)(1,83 * 2,98м II- тамбур	О	Привести в соответствие	Текущий ремонт

				1,35*2,80 м) III- тамбур (1,61*2,3 м)Отсутствие дренажных ячеек, нет спец ,знаков			
ОБЩИЕ тре- бования к зоне						Привести в со- ответствие	Текущий ре- монт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зо- ны	Состояние доступно- сти* (к пункту 3.4 Акта об- следования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обсле- дования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-И (О, С, Г, У)			Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избира-
тельно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно ча-
стично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное
решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению : Входа в здание избирательно (О,С,Г,У) ; (К) - техниче-
ские решения невозможны, организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 62
РФ, Хабаровский край, 681000 город Комсомольск –на- Амуре, улица Сортировочная,
дом № 7 корпус 2

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-		Отсутствуют разметки	О,С	Привести в соответствие	текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	-		Отсутствуют специализированные ручки	О	Привести в соответствие	текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	-	Нет информации для МГН о схеме движения инвалидов по зданию; маршрут не обозначен знаками; крыльцо не соответствует требованиям	О,С	Привести в соответствие	текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Привести в соответствие		текущий ремонт	

II Заключение по зоне:

	Состояние доступно-	Приложение	Рекомендации
--	---------------------	------------	--------------

Наименование структурно- функциональной зо- ны	сти* (к пункту 3.4 Акта об- следования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обсле- дования ОСИ
Пути (путей) движе- ния внутри здания (в т.ч. путей)	ДЧ-И (О,С,Г,У)			

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избира-
тельно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно ча-
стично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное
решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДЧ-И (О,С,Г,У); (К)-технические решения невозможны –
организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 4 (I)
к Акту обследования паспорта доступности от «12» октября 2023 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 62
РФ, Хабаровский край, 681000 город Комсомольск –на- Амуре, улица Сортировочная,
дом № 7 корпус 2

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	-	Кабинет Заместителя директора по УВР на 1 этаже;	О,С,Г,У	Обозначить кабинет спец.знаками, маршрут до кабинета покрыть нескользящим покрытием	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	-	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования
		№ на плане	№ фото	

ны				дования ОСИ
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,С,Г,У)	-	-	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДЧ-И(О,С,Г,У), (К)-технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 4 (II)
к Акту обследования паспорта доступности от «12» октября 2023 г.

I Результаты обследования:

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 62

РФ, Хабаровский край, 681000 город Комсомольск –на- Амуре, улица Сортировочная, дом № 7 корпус 2

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-			

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется

Приложение 4(III)
к Акту обследования паспорта доступности от «12» октября 2023 г.

I Результаты обследования:

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа № 62
681000, Хабаровский край, город Комсомольск –на- Амуре, улица Сортировочная, дом
№ 7 корпус 2

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется

Приложение 5
к Акту обследования паспорта доступности от «12» октября 2023 г

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 62

РФ, Хабаровский край, 681000 город Комсомольск –на- Амуре, улица Сортировочная, дом № 7 корпус 2

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	-		Туалетная комната (2,82*1,65 м ²) находятся в раздевалках при спортзале. Нет спец.знаков в т.ч. рельефных, не оборудованы откидными опорными поручнями, не оборудованы тревожной сигнальной кнопкой.	О,С,Г,У	Привести в соответствие	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Привести в соответствие			Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения.	ДЧ-И (О,С,Г,У)			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: территория доступна избирательно (О,С,Г,У); (К)-технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 6
к Акту обследования паспорта доступности от «12» октября 2023 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 62
РФ, Хабаровский край, 681000 город Комсомольск –на- Амуре, улица Сортировочная,
дом № 7 корпус 2

Наименование объекта, адрес								
№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	отсутствует	С, Г	Установить визуальные знаки доступности	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет	-	-	Отсутствует	С, Г	Установить индукционную петлю, монитор с информацией	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствует	С,Г	Установить тактильные полосы	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Нет соответствия с требованиями		Привести в соответствие	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД	-	-	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **ВНД**, (К)-технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 208044408491059958793522407239734469317027884101

Владелец Терентьева Надежда Владимировна

Действителен с 28.08.2024 по 28.08.2025